

Link do produktu: <https://www.emtix.pl/opaska-listkowa-ceramiczna-szer-20mm-fi-30-p-647.html>



## Opaska listkowa Ceramiczna szer. 20mm / fi 30

Cena brutto	<b>17,99 zł</b>
Cena netto	<b>14,63 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Producent	<b>G-WENDT</b>

### Opis produktu

Najwyższa agresywność i wydajność usuwania twardych materiałów. Samoostrzące się ziarno ceramiczne zapewnia najwyższą wydajność przez cały okres użytkowania. Bardzo długa żywotność w porównaniu do zwykłych opasek.

Opaski Flap Band, opatentowane przez firmę WENDT opracowano jako trwalszą i bardziej produktywną alternatywę dla ściernic listkowych i taśm spiralnych. Stały się jednym z najbardziej wyjątkowych i użytecznych innowacji.

- ▶ zachowuje się bardziej agresywnie niż tarcza listkowa
- ▶ wymagany mniejszy nacisk – łatwiejsza kontrola
- ▶ agresywne usuwanie nadkładu na całej długości życia produktu
- ▶ obniża koszty pracy usuwając materiał szybciej!
- ▶ większa trwałość niż taśm spiralnych
- ▶ brak szwów i połączeń, które mogłyby powodować pęknięcie opasek na ostrych krawędziach
- ▶ szybkie i łatwe przezbrajanie pomiędzy gradacjami
- ▶ niski poziom wibracji pomaga unikać urazów palców

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Gradacja:** 40 , 60 , 80

### Instrukcja bezpieczeństwa GPSR

#### OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Niewłaściwie używany produkt może być bardzo niebezpieczny. Zawsze należy przestrzegać instrukcji obsługi produktu i urządzeń, do której jest przeznaczony przez dostawcę. Należy się upewnić, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonej operacji. Przed montażem należy sprawdzić, czy produkt nie posiada defektów i uszkodzeń. Należy przestrzegać zasad eksploatacji i przechowywania produktu. Należy pamiętać o możliwym niebezpieczeństwie podczas używania produktu oraz o przestrzeganiu rekomendowanych środków bezpieczeństwa:

Kontakt z produktem podczas jego wirowania.

Uszkodzenia odłamkami podczas pracy z produktem.

Ciepła materia, iskry, opary i pył, jako poboczne produkty szlifowania

Hałas

Wibracje

Użytkownicy nie powinni nosić luźnej odzieży oraz krawatów i ozdób. Należy zapobiegać przypadkowemu uruchomieniu obrabiarki przed montażem lub zmianą produktu. W razie konieczności należy odłączyć obrabiarkę od źródła zasilania. Nigdy nie wolno zdejmować zabezpieczeń z obrabiarki. Przed uruchomieniem maszyny należy upewnić się, że zostały zainstalowane w odpowiedni sposób i są w dobrym stanie. Po odłączeniu obrabiarki należy się upewnić,

---

Źe produkt Źcierny caŹkowicie zatrzymaŹ siŹ, zanim zostawi siŹ go bez nadzoru. NaleŹy uwaŹnie obchodziŹ siŹ z produktem Źciernym. Przed uŹyciem naleŹy sprawdziŹ czy produkt Źcierny nie posiada defektów lub uszkodzeŹ. Produkt Źcierny naleŹy przechowywaŹ w suchych warunkach, w temperaturze powyŹej zera, a takŹe unikaŹ wahaŹ temperatury. NaleŹy siŹ upewniŹ, Źe zostaŹ on odpowiednio zabezpieczony i umocowany, aby zapobiec uszkodzeniu i deformacji. Nie wolno uŹywaŹ produktu Źciernego po upŹyniŹciu terminu waŹnoŹci. NaleŹy sprawdziŹ czy na produkcie Źciernym lub na jego opakowaniu znajduje siŹ ostrzeŹenie lub inne informacje na temat bezpieczeŹstwa.

Nie uŹywaŹ do narzŹdzi rŹcznych .

Dozwolone tylko do uŹycia na caŹkowicie zakrytych obrabiarkach.

Nie uŹywaŹ do szlifowania na mokro.

NaŹoŹyŹ okulary ochronne.

Nie uŹywaŹ uszkodzonego produktu .

NaŹoŹyŹ nauszники ochronne .

NaŹoŹyŹ rŹkawiczki .

NaŹoŹyŹ pŹŹmaskŹ.

**Nazwa producenta:**

Günter Wendt GmbH Werner-von-Siemens Str. 5 51570 Windeck

**Kraj:**Niemcy

**Adres:**

Werner-von-Siemens Str.5, 51570 Windeck

[service@g-wendt.com](mailto:service@g-wendt.com)